

## Технология приклеивания изделий

1 Очистить место от грязи и пыли.

2 Обезжирить посадочное место 50% раствором изопропилового спирта или ацетоном

2 Температура на рабочем месте должна быть не менее 20С.

3 Снять защитную пленку, липкую рабочую поверхность руками не трогать.

4 Крепко прижать к обезжиренной очищенной от пыли и грязи поверхности приклеивания

**Внимание!** Запрещается касаться клеевой поверхности после снятия защитной пленки.

Запрещается сдвигать и снимать табличку во время приклеивания и после приклеивания.

**Способ приклеивания липкого слоя рассчитан на неквалифицированный персонал!**